

Почему бурить скважину на глину в одну колонну неправильно

Когда скважина на глину бурится в две колонны, то она обсаживается двумя трубами разного диаметра, благодаря чему в ней **есть потайзамок**.

При бурении в одну колонну – **потайзамка нет**, что является нарушением технологии и влечет за собой негативные последствия.

